

U-ZI.: A18205

Illmitz, am 27.04.18

Gutachten 18205-GI zum Inspektionsbericht 18205-I

Gemeinde Unterkohlstätten
Unterkohlstätten 32
7435 Unterkohlstätten

Das Gutachten bezieht sich auf folgende Dokumente:
18205-I

Dieses 2 seitige Gutachten bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

1. Angaben zum Gutachten

Anlage	WVA Unterkohlstätten/Oberkohlstätten/Weißenbachl/Günseck
Inspizierte Anlageteile	UV-Anlage im HB Oberkohlstätten
inspiziert durch	Renate Salzl
Entnommene Proben	UV-Desinfektionsanlage Oberkohlstätten, vor Desinfektion UV-Desinfektionsanlage Oberkohlstätten, nach Desinfektion Ortsnetz Oberkohlstätten, Pintzker, Küche Ortsnetz Holzschlag, Kindergarten Ortsnetz Weißenbachl, Tankstelle, WC Kappl
Entnahmedatum	18.04.18

2. Gutachten

2.1 Zusammenfassende Beurteilung

Die inspizierten Anlagenteile befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Gutachter

DI Josef Füszi
Autorisierter Gutachter gem. § 73 LMSVG

Illmitz, am 27.04.18

Ergeht an: Gemeinde Unterkohlstätten
z.H. WVA Unterkohlstätten/Oberkohlstätten/Weißbachl/Günseck
Unterkohlstätten 32
7435 Unterkohlstätten

Abteilung 6 – Lebensmittelaufsicht
Soziales und Gesundheit
Europaplatz 1
7000 Eisenstadt

Anhang: 18205-I