

U-ZI.: A20727

Illmitz, am 23.10.2020

## Inspektionsbericht 20727-I

Gemeinde Unterkohlstätten  
 Unterkohlstätten 32  
 7435 Unterkohlstätten

Dieser 3 seitige Inspektionsbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

### 1. Angaben zur Inspektion

Anlage	GD Unterkohlstätten, WVA Günseck - OW-702
Inspizierte Anlagenteile	HB Günseck
Inspektionsdatum	19.10.2020

### 2. Lokalaugenschein

#### 2.1. Allgemeine Angaben

Anlagenart	Trinkwasser
Anlagenteile	HB Günseck

#### 2.2. Inspizierte Anlagenteile

Anlagenteil	HB Günseck
Vorgeschalteter Anlagenteil	HB Unterkohlstätten
Nachgeschalteter Anlagenteil	ON Günseck
Zeitpunkt der Errichtung	1959
Renovierung	2001
Umgebung und Nutzungsart	Wald
Ausführung	Hochbehälter
Situierung	Anschüttung
WIS-Nr.	B86253
Baustoff	Ortbeton

Illmitz, am 23.10.2020

Fassungsvermögen gesamt [m <sup>3</sup> ]	80
Kammeranzahl	2
Wasserkammer baulich von Schieberkammer getrennt	ja
Zugang	seitlich
Zugangsabsicherung	versperrte Tür
Überlaufleitung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren
Be- und Entlüftung	vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren

### 3. Beurteilung

#### 3.1 Beurteilung der Anlagenteile

Lokalaugenschein	HB Günseck am 19.10.2020
Inspektor	Andrea Gartner
Mangel	leichte Kondenswasserbildung an der Decke
Hygienische Bewertung der Anlage	unwesentlicher Mangel
Einzugsgebiet	ist ausreichend geschützt
Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage	ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen
Transport und Speicherung	führt zu keiner Beeinträchtigung
Wartungen/Umbauten	nein

### 4. Gutachten zu Prüfbericht 20727-P und Inspektionsbericht 20727-I

#### 4.1 Zusammenfassende Beurteilung

Die inspizierten Anlagenteile befinden sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Das geringfügige Auftreten coliformer Keime in der gezogenen Ortsnetzprobe kann toleriert werden, da es sich hierbei lediglich um einen Indikatorparameter handelt.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung und des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Illmitz, am 23.10.2020

**Gutachter**

Dipl.-Ing. Gerwin Meixner

Autorisierter Gutachter gem. § 73 LMSVG

Ergeht an: Gemeinde Unterkohlstätten

z.H. WVA Unterkohlstätten/Oberkohlstätten/Weißenbachl/Günseck

Unterkohlstätten 32

7435 Unterkohlstätten

Abteilung 6 - Lebensmittelaufsicht

Soziales und Gesundheit

Europaplatz 1

7000 Eisenstadt