

U-ZI.: A21217

Illmitz, am 04.05.2021

Inspektionsbericht 21217-I

Gemeinde Unterkohlstätten
 Unterkohlstätten 32
 7435 Unterkohlstätten

Dieser 3 seitige Inspektionsbericht bildet eine Einheit und darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

1. Angaben zur Inspektion

| | |
|-------------------------|---|
| Anlage | GD Unterkohlstätten, WVA Weißenbachl - OW-742 |
| Inspizierte Anlageteile | HB Weißenbachl |
| Inspektionsdatum | 26.04.2021 |

2. Lokalaugenschein

2.1. Allgemeine Angaben

| | |
|--------------|----------------|
| Anlagenart | Trinkwasser |
| Anlagenteile | HB Weißenbachl |

2.2. Inspizierte Anlagenteile

| | |
|--|----------------|
| Anlagenteil | HB Weißenbachl |
| Umgebung und Nutzungsart | Wald, Feld |
| Ausführung | Hochbehälter |
| Situierung | Anschüttung |
| WIS-Nr. | B86130 |
| Baustoff | Ortbeton |
| Fassungsvermögen gesamt [m ³] * | 30 |
| Kammeranzahl | 2 |
| Wasserkammer baulich von Schieberkammer getrennt | ja |

| | | |
|--|--|--|
|  Biologische Station Neusiedler See | Biologische Station Neusiedler See Amt der Burgenländischen Landesregierung - Abt. 4 Seevogelände 1, A-7142 ILLMITZ Leitung: Mag. Dr. Thomas Zechmeister Tel 057 600 e-mail post.bs-illmitz@bglid.gv.at |  Akkreditierung Austria A 0283 ISO/IEC 17020 |
|--|--|--|

Illmitz, am 04.05.2021

| | |
|--------------------|--|
| Zugang | seitlich |
| Zugangsabsicherung | versperrte Tür |
| Überlaufleitung | vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren |
| Be- und Entlüftung | vorhanden und gesichert gegenüber Eindringen von Kleintieren |

3. Beurteilung

3.1 Beurteilung der Anlagenteile

| | |
|--|--|
| Lokalausweis | HB Weißenbachl am 26.04.2021 |
| Inspektor | Andrea Gartner |
| Hygienische Bewertung der Anlage | ohne Mangel |
| Einzugsgebiet | ist ausreichend geschützt |
| Durch den baulichen technischen Zustand der Anlage | ist mit keinen Verunreinigungen zu rechnen |
| Transport und Speicherung | führt zu keiner Beeinträchtigung |
| Wartungen/Umbauten * | nein |

4. Gutachten zu Prüfbericht 21217-P und Inspektionsbericht 21217-I

4.1 Zusammenfassende Beurteilung

Der Hochbehälter befindet sich in einem ordnungsgemäßen Zustand.

Das Wasser entspricht im Rahmen des durchgeführten Untersuchungsumfanges den Anforderungen der Trinkwasserverordnung sowie des Kapitels B1 des Österreichischen Lebensmittelbuches und ist zur Verwendung als Trinkwasser geeignet.

Gutachter



Dipl.-Ing. Gerwin Meixner
 Autorisierter Gutachter gem. § 73 LMSVG

Illmitz, am 04.05.2021

Ergeht an: Gemeinde Unterkohlstätten
z.H. WVA Unterkohlstätten/Oberkohlstätten/Weißbachl/Günseck
Unterkohlstätten 32
7435 Unterkohlstätten

Die mit einem * gekennzeichneten Angaben wurden den Auskünften der anwesenden Vertreter der Anlage oder den in der inspeziierten Anlage aufliegenden Aufzeichnungen entnommen.